



ที่ พบ ๐๐๓๒.๐๑๒/๑ ๒๒๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำปี ๒๕๖๕

เรียน นายก อบจ. เพชรบุรี ท้องถิ่นหนองหญ้า

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมาเพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจาก QR Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ เจริญผล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี



กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๔๐

โทรภายใน. ๐ ๓๒๔๐ ๐๑๔๖

รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ ปี ๒๕๖๔

ที่	สถานที่	ผลวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์					คำแนะนำ
		ด้านชีวภาพ	ด้านกายภาพ	ด้านเคมีทั่วไป	ค่าเบคทีเรีย (ไลเทอริก)	ค่าเบคทีเรียที่เป็นพิษ (ไลเทอริกที่เป็นพิษ)	
๑	น้ำประปาบาดาลตำบลห้วย ๖ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล		ฟลูออไรด์			เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๒	น้ำประปาบาดาลตำบลห้วย ๑ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ			ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด, ความกระด้าง, ฟลูออไรด์			เติมปูนขาวและโซดาแอชเพื่อตกตะกอนผลิตภัณฑ์ลิตความกระด้างของน้ำ
๓	น้ำประปาบาดาลตำบลห้วย ๒ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล	สี, ความขุ่น	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด, ความกระด้าง			เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๔	น้ำผิวดิน หมู่ ๑ ตำบลห้วยมะเขือง อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล					เติมสารส้มและคลอรีนให้เหมาะสม
๕	น้ำประปาบาดาลตำบลห้วย ๓ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล					เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๖	น้ำประปาบาดาลปลายท่อ หมู่ ๓ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล					เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๗	น้ำประปาบาดาล หมู่ ๕ ต.อมตะโก ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล		ฟลูออไรด์			เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๘	น้ำประปาบาดาล หมู่ ๖ หมอชิ่งตาย ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล		ฟลูออไรด์			เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๙	น้ำประปาผิวดิน หมู่ ๖ ไปงตลอดตำบลหนองกะป๋	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล	สี	ฟลูออไรด์		สารหนู	เติมคลอรีนให้เหมาะสม

ที่	สถานที่	ผลวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์					คำแนะนำ
		ด้านชีวภาพ	ด้านกายภาพ	ด้านเคมีทั่วไป	ด้านเคมี (โลหะหนัก)	ด้านเคมี (เป็นพิษ)	
๑๐	น้ำประปาบาดาล หมู่ ๓ หนองไธม ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด						ไม่พบ
๑๑	น้ำประปาบาดาล หมู่ ๒ บ้านนอก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบบคทีเรีย, อี.โคไล		ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด, ความกระด้าง, ซีลเฟต, คลอไรด์, ฟลูออไรด์			เติมคลอรีนให้เหมาะสม
๑๒	น้ำประปาบาดาล หมู่ ๕ หัวไร่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด	โคลิฟอร์มแบบคทีเรีย, อี.โคไล	สี				เติมคลอรีนให้เหมาะสม